

成都宝石花医院有限公司成都宝石花医院项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计概况

成都宝石花医院有限公司位于成都市成华区石油路 19 号，投资总投资 1330 万元。经营内容：开设预防保健科、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、中医科、健康体检等项目。现已建成床位 60 张的建设规模，门诊日最大接待能力约 300 人次。项目不设置食堂，不涉及锅炉，不设置员工宿舍等生活设施。

本项目于 2024 年 1 月完成《成都宝石花医院有限公司成都宝石花医院项目环境影响报告表》（污染影响类）的编制。成都市成华生态环境局于 2024 年 1 月 26 日以成华环评审[2024]3 号文件通过了本项目的环评批复。本项目为补办环评手续，项目于 1958 年建成；目前，该项目主体工程和环保设施运行正常，具备验收监测条件。

1.2 施工简况

本项目为补办环评手续，项目于 1958 年建成；环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的要求整改的问题均已落实。

1.3 验收过程简况

成都宝石花医院有限公司委托四川环科检测技术有限公司开展该项目竣工环境保护验收监测工作，编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。四川环科检测技术有限公司于 2023 年 12 月至 2024 年 2 月对该项目环保工程建设、运行和环境管理情况进行了全面检查，并对该项目产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等污染防治设施的处理能力及污染物排放现状进行了调查和监测，编制项目验收监测报告。2024 年 02 月 23 日成都宝石花医院有限公司召开环境保护自主验收评审会，同意本项目通过验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

我公司公司建立了环保组织机构，设置了机构人员，明确了职责分工，制定了相应规章制度，将本项目的环保工作纳入单位整体环保工作管理体系。

（2）环境风险防范措施

我公司编制了突发环境事件应急预案；建立了环境应急领导小组，制定了小组职责和相关人员的职责；明确了院区的主要环境风险源，并制定了相应的应急处置程序、人员疏散救援程序、事故上报流程等；并定期组织演练。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目不需设置卫生防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

无

3 整改工作情况

加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，污染物长期、稳定、达标排放；定期对外排污染物进行监测，依法排污，随时接受环境保护主管部门的监督管理。

成都宝石花医院有限公司